



УТВЕРЖДАЮ  
Директор МБУДО «Спортивная школа № 4»

Л.А. Ровнягин

Приказ от 04.2023 № 55-0

## ПАСПОРТ

доступности спортивного объекта на территории  
муниципального образования  
город Смоленск

### 1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта 4-х этажное нежилое здание
- 1.2. Адрес объекта 214036, город Смоленск, ул. Попова, д. 102
- 1.3. Год постройки объекта 1990, последнего капитального ремонта нет.
- 1.4. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: ежегодно, капитального -.
- 1.5. Сведения об организации, расположенной на объекте:
- 1.6. Название организации (учреждения) муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа № 4» (МБУДО «Спортивная школа № 4»)  
(полное юридическое наименование – согласно уставу, краткое наименование)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 214036, город Смоленск, ул. Попова, д. 102
- 1.8. Форма собственности муниципальная  
(государственная, муниципальная, др.)

### 2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1. Виды оказываемых услуг: дополнительное образование
- 2.2. Категории обслуживаемого населения по возрасту:  
обучающиеся от 6 лет  
(дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)
- 2.3. Категории обслуживаемых инвалидов: нет  
(инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития)

2.4. Плановая мощность: 90 человек в день

(посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность)

### 3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)  
троллейбусы №№ 2,3,4; автобусы №№ 22; маршрутные такси №№ 20,25,35, 40,44,56,58;

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту

нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 80 м.

3.2.2. Время движения (пешком) 5 мин.

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути ДА.  
(да, нет)

3.2.4. Перекрестки: регулируемые.  
(нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет)

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: нет.  
(акустическая, тактильная, визуальная; нет)

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть бордюры.

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет.  
(да, нет)

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов (форма обслуживания):

| Категория инвалидов (вид нарушения)         | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Все категории инвалидов и МГН               | не доступен                                                   |
| в том числе инвалиды:                       |                                                               |
| передвигающиеся на креслах-колясках         | не доступен                                                   |
| с нарушениями опорно-двигательного аппарата | не доступен                                                   |
| с нарушениями зрения                        | не доступен                                                   |
| с нарушениями слуха                         | не доступен                                                   |
| с нарушениями умственного развития          | не доступен                                                   |

\* Указывается один из вариантов «А», «Б», «ДУ», «ВНД»:

А – доступны все структурно-функциональные зоны ОСИ;

Б – в уровне первого этажа организовано место обслуживания инвалидов;

ДУ – доступен условно, то есть организовано дистанционное обслуживание, помощь персонала и т.д.;

ВНД – временно недоступен.

#### 4. Управленческое решение

(предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны объекта              | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) * |
|-------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1.    | Территория, прилегающая к зданию (участок)                   | технические решения не возможны                  |
| 2.    | Вход (входы) в здание                                        | технические решения не возможны                  |
| 3.    | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)   | технические решения не возможны                  |
| 4.    | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | технические решения не возможны                  |
| 5.    | Санитарно-гигиенические помещения                            | технические решения не возможны                  |
| 6.    | Система информации на объекте (на всех зонах)                | технические решения не возможны                  |
| 7.    | Пути движения к объекту (от остановки транспорта)            | технические решения не возможны                  |
| 8.    | Все зоны и участки                                           | технические решения не возможны                  |

\* Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

#### Предложения по увеличению доступности объекта

Технические решения не возможны – здание приспособлено под спортивный объект: спортивный зал находится на третьем этаже, раздевалки на втором этаже, ширина лестничных пролетов составляет 1,3 метра

Лица с ограниченными возможностями могут посещать школу в качестве родителей (законных представителей) или зрителей спортивно-массовых мероприятий.

В настоящее время доступность объекта ограничена только для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках и с серьезными нарушениями опорно-двигательного аппарата, так как для посещения объекта необходимо спуститься со ступеньки. Для увеличения доступности объекта необходимо произвести реконструкцию структурных элементов объекта, перечисленных в 4-м разделе настоящего паспорта